




# Bedienungsanleitung Mobiles Durchflussmesssystem OTT Qliner 2





# Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	6
2	Einführung 2.1 Messprinzip	<b>7</b>
	2.2 Bestandteile des Qliner 2 Messsystems	3
3	Sicherheitshinweise	11
4	Inbetriebnahme	12
	4.1 Laden des Qliner 2 Akkus	12
	4.2 Laden des PDA Akkus	14
	4.3 Grundeinstellungen der Qliner PDA Software vornehmen/prüfen	15
	4.3.1 Allgemeine Grundeinstellungen 4.3.2 Grundeinstellungen der Bluetooth-Verbindung	1 <i>6</i> 18
	4.3.3 Weitere Softwareoptionen und Werkzeuge	19
5	Messvorbereitung vor Ort	20
	5.1 Qliner 2 für Messstelle vorbereiten	20
	5.1.1 Für Messung vom Ufer aus	20
	5.1.2 Für Messung von einer Brücke/Seilkrananlage	21
	5.2 Messeinstellungen in der Qliner PDA Software 5.2.1 Messstelle neu anlegen, überarbeiten, übernehmen	22 22
	5.2.2 Daten zur Messstelle eingeben	23
	5.2.3 Daten zur Messung eingeben	24
	5.2.4 Anmerkungen zur Messsituation eingeben	26
	5.3 Bluetooth-Verbindung herstellen	27
6	Messung durchführen	31
	6.1 Messung testen	35
	6.2 Messung starten	35 38
	6.3 Messung verfolgen 6.4 Messung beenden	42
	6.5 Messung überprüfen	43
	6.6 Nach der Messung	44
7	Schnellstart Messung	45
8	Messdaten nachbearbeiten	46
	8.1 Speichern der Daten auf dem PDA	46
	8.2 Speichern der Daten als Text-Datei auf dem PDA 8.2.1 Inhalt der Text-Datei	46 46
	8.3 Übertragen der Daten vom PDA zum PC	49
	8.4 Löschen der Daten vom PDA	49
	8.5 Nachbearbeiten mit OTT Qreview PC Software	49
9	Fehlermeldungen/Fehlerbehebung	50
	9.1 Fehlerbehebung bei der Bluetooth-Verbindung	50
	9.2 Fehlerbehebung bei der Messung	51
10	Wartung	52
11	Instandsetzung	52
12	Hinweise zum Entsorgen von Altgeräten	53
13	Technische Daten	54
14	Bestellnummern	55

Anhang A – Kompass	
Anhang B – Qliner Software auf PDA installieren	58
Anhang C – Messprinzip	59
Anhang D – Abflussmessung	61
Anhang E – Konformitätserklärung	63

# **Hinweis**

Die vorliegende Bedienungsanleitung in der Version "03-1114" beschreibt die: Qliner Bediensoftware für Windows Mobile 6 Classic Version **3.40** Firmware Sensor **4.31** 

Die Softwareversion der Qliner Bediensoftware können Sie über das *gelbe Fragezeichen* in der Menüleiste im Hauptfenster des PDA abfragen (siehe Kapitel 4.3.3).

Die Softwareversion des Sensor können Sie über Werkzeuge > Profiler Info in der Menüleiste im Hauptfenster des PDA abfragen (siehe Kapitel 4.3.3).

Im "Anhang B – Qliner Software auf PDA installieren" finden Sie die Beschreibung für ein Update der Qliner Bediensoftware.

# 1 Lieferumfang

- ▶ **OTT Qliner 2** 1 mobiles Durchflussmesssystem bestehend aus
  - Katamaran aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  - integrierter Doppler Strömungssensor mit 4 Ultraschallwandlern
  - PDA mit deutschem oder englischem Betriebssystem und Zubehör
  - integrierter Bluetooth-Datenfunkeinheit
  - 2 Seile auf Kunststofftrommeln (je 30 m) und Befestigungselemente (2 V-förmige Drahtseile mit je 2 Kugelsperrbolzen, 2 Karabiner)
  - Maßband 30 m
  - CD-ROM mit Bediensoftware Qliner PDA, Nachbearbeitungssoftware Qreview, ActiveSync und Bedienungsanleitung für Qreview im pdf-Format
  - Bleiakku, 12 V, 4 Ah, mit Ladegerät
  - Bedienungsanleitung für PDA, Qliner 2 und Qreview Software
  - Transportkoffer mit Zubehör

# Hinweis zur deutschsprachigen Ausgabe

Nach DIN 4049 Teil 1 wird die Bezeichnung "Abfluss" verwendet, wenn das oberhalb der Messstelle liegende Einzugsgebiet (km²) bekannt ist. Ist das Einzugsgebiet nicht relevant (z.B. bei der Durchflussberechnung in Kanälen) spricht man von Durchfluss. Im Folgenden wird aus Gründen der Vereinfachung der Begriff Abfluss verwendet.


# 2 Einführung

Das OTT Qliner 2 System misst mit Hilfe von Ultraschall die Wassergeschwindigkeit und Tiefe von Flüssen oder offenen Gerinnen und errechnet dadurch den Abfluss. Der Qliner 2 enthält keine mechanisch bewegten Teile, die während der Messung blockiert oder beschädigt werden könnten und kann vom Ufer oder einer Brücke aus bedient werden.

Das OTT Qliner 2 System besteht aus folgenden Komponenten:

- ► OTT Qliner 2 Katamaran aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- integrierter Doppler Strömungssensor mit 4 Ultraschallwandlern (1 MHz oder 2 MHz)
- ▶ integrierter Bluetooth-Datenfunkeinheit
- PDA (Personal Digital Assistant) mit Qliner PDA Software
- Nachbearbeitungssoftware Qreview


Abb. 1: Das OTT Qliner 2 System: Katamaran mit integriertem Doppler Strömungssensor und PDA zur drahtlosen Steuerung der Messung und zum Empfang der Messergebnisse.



# 2.1 Messprinzip

Die Abflussmessung mit dem OTT Qliner 2 erfolgt nach dem klassischen Lotrechtenverfahren. Dabei wird der Fließquerschnitt unter Berücksichtigung der Gewässergeometrie in eine Vielzahl von Messlotrechten eingeteilt. An diesen misst der OTT Qliner 2 jeweils die Wassertiefe sowie die vertikale Geschwindigkeitsverteilung. Die gemessenen Daten werden anschließend genutzt, um mit Hilfe mathematischer Verfahren die mittlere Fließgeschwindigkeit einer Messlotrechten sowie den gemäß EN ISO 748 (Midsection-Methode) definierten Teilabfluss eines Abflusssegmentes zu berechnen. Der Gesamtabfluss ergibt sich nach Beendigung der Messung aller Lotrechten, als Summe der berechneten Teilabflüsse. Lage und Anzahl der Messlotrechten, Größe der zu messenden Zellen, Messdauer und weitere Parameter werden vom Anwender in die Bediensoftware auf dem PDA eingegeben. Der OTT Qliner 2 wird mit Hilfe von Seilführungen an der zu messenden Lotrechten positioniert und die Messung am PDA gestartet. Die Kommunikation zwischen dem PDA und der Elektronik des OTT Qliner 2 erfolgt kabellos über Bluetooth-Datenfunk. Alle gemessenen Daten werden auf diesem Wege in Echtzeit übertragen, auf dem PDA verarbeitet und gesichert. Nach Messende können die Daten auf einen Desktop-PC übertragen und dort mit Hilfe der OTT Qreview-Software weiterverarbeitet werden.

Abb. 2: Messprinzip – Aufteilung eines Messquerschnitts in vertikale Ebenen mit Messzellen.



# 2.2 Bestandteile des Qliner 2 Messsystems

#### **OTT Qliner 2 Katamaran**

Katamaran aus glasfaserverstärktem Kunststoff:

► Abmessungen 957 x 482 x 255 mm (L x B x H)


Gewicht ca. 11,5 kg (inkl. Akku)

Im Inneren des Qliner 2 befindet sich:

Akku

▶ Messelektronik


Abb. 3: Oberseite des Qliner 2 mit Akku unter dem Drehverschluss.



# Doppler Strömungssensor mit 4 Ultraschallwandlern

Der Doppler Strömungssensor 1 MHz bzw. 2 MHz ist an der Unterseite des OTT Qliner 2 integriert.

Abb. 4: Integrierter Doppler Strömungssensor an der Unterseite des Katamarans.



Der integrierte Doppler Strömungssensor des Qliner 2 Systems ist in zwei Varianten erhältlich:

	Variante 1:	Variante 2:
Wandlerfrequenz:	1 MHz	2 MHz
Messbereich Wassertiefe	20 m	10 m
Minimale Zellgröße	30 cm	10 cm
Minimaler Blankingbereich	10 cm	5 cm
erforderliche Wassertiefe min.	120 cm	35 cm

# **Hinweis**

Bitte beachten Sie die maximalen bzw. minimalen Messbereiche Ihres gewählten Sensors bei Eingabe der Werte in die PDA Software!

# PDA mit integriertem Bluetooth-Transceiver


Der PDA verfügt über ein integriertes Bluetooth 2.0 Modul und eine Antenne zum Empfangen der Daten des Qliner 2.

Das deutsche oder englische Betriebssystem und die von Ihnen bestellte Sprachversion der Qliner PDA Software sind bei der Auslieferung bereits installiert.

#### Hinweise

- ▶ Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung des PDA (im Lieferumfang enthalten).
- Das Display des Trimble® Nomad® PDA ist mit einer Schutzfolie versehen, die bei Bedarf (z.B. bei starken Gebrauchsspuren) leicht ausgetauscht werden kann.
- Die Bluetooth Antenne ist durch OTT nachgerüstet und kein serienmäßiger Bestandteil des Trimble® Nomad® PDA.

Abb. 5: Trimble® Nomad® mit Bluetooth Antenne.



# 3 Sicherheitshinweise



- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Qliner 2 die vorliegende Bedienungsanleitung! Machen Sie sich eingehend mit der Installation und Bedienung des Qliner 2 vertraut! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- ▶ Beachten Sie alle Gefahrenhinweise, die bei den einzelnen Arbeitsschritten angegeben sind!
- Verwenden Sie den Qliner 2 ausschließlich so, wie in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschrieben!
- ► Halten Sie unbedingt die, in den Technischen Daten aufgeführten elektrischen, mechanischen und klimatischen Spezifikationen ein!
  Weitere Informationen → siehe Kapitel 13, Technische Daten.
- Nehmen Sie am Qliner 2 keine Änderungen oder Umbauten vor! Bei Änderungen oder Umbauten verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- ▶ Prüfen Sie unbedingt die korrekte Anbringung der Kugelsperrbolzen und den korrekten Verschluss der Karabiner, bevor Sie den Qliner 2 ins Wasser setzen!
- ▶ Prüfen Sie unbedingt den korrekten Verschluss der Öffnung an der Oberseite des Qliner 2, um Eindringen von Wasser ins Innere zu verhindern!
- Lassen Sie einen defekten OTT Qliner 2 durch unser Repaircenter überprüfen und instand setzen! Führen Sie keinesfalls selbst Reparaturen durch! Weitere Informationen → siehe Kapitel 11, Instandsetzung.
- Entsorgen Sie den OTT Qliner 2 nach der Außerbetriebnahme sachgerecht. Weitere Informationen → siehe Kapitel 12, Hinweise zum Entsorgen von Altgeräten.

# 4 Inbetriebnahme

Führen Sie bitte folgende Schritte vor der Messung durch:

Akkus laden	
- Katamaran	(siehe Kapitel 4.1)
– PDA	(siehe Kapitel 4.2)
Grundeinstellungen der Qliner PDA Software	·
vornehmen/prüfen	(siehe Kapitel 4.3)
– Allgemeine Grundeinstellungen:	
Konfiguration > Allgemeine Einstellungen	(siehe Kapitel 4.3.1)
<ul> <li>Grundeinstellungen der Bluetooth-Verbindung:</li> </ul>	
Konfiguration > Kommunikation	(siehe Kapitel 4.3.2)
– Weitere Softwareoptionen und Werkzeuge	(siehe Kapitel 4.3.3)
– Werkzeuae	•

#### 4.1 Laden des Katamaran Akkus

#### So laden Sie die Akkus

- Software beenden

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.
- Öffnen Sie den Drehverschluss auf der Oberseite des Qliner 2 durch drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Trennen Sie die Rundsteckverbindung.
- Lösen Sie den Klettverschluss an der Oberseite des Akkus.
- Entnehmen Sie den Akku aus dem Schaumstoffeinsatz.
- Verbinden Sie den Akku mit dem Ladegerät (Rundsteckverbindung).
- Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. (Landesspezifische Steckeradapter sind im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten.) Eine LED am Ladegerät leuchtet gelb während des Ladevorgangs und grün bei vollständiger Ladung des Akkus.

# Hinweise

- Sensor und Transceiver des Qliner 2 werden durch den Akku mit Spannung versorgt.
- Die Ladezeit ist vom Ladezustand des Akkus abhängig. Ca. 6 Stunden reichen zum Aufladen eines völlig entladenen Akkus aus.
- Vergewissern Sie sich unbedingt, dass die Akkus vollständig geladen sind, bevor Sie mit den Messungen beginnen.
- Nehmen Sie bei langen Messungen einen geladenen Ersatz-Akku mit zur Messstelle (Ersatz-Akku als Zubehör erhältlich).
- Dem Ladegerät liegt eine separate Bedienungsanleitung bei.








Abb. 7: Position des Akkus im Qliner 2 Katamaran.



#### So tauschen Sie den Akku

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.
- Öffnen Sie den Drehverschluss an der Oberseite des Qliner 2. Achten Sie auf den O-Ring aus Gummi, der sich innen am Drehverschluss befindet.
- Trennen Sie den Akku von der Rundsteckverbindung.
- Lösen Sie den Klettverschluss an der Oberseite des Akkus.
- Entnehmen Sie den Akku aus dem Schaumstoffeinsatz.
- Legen Sie einen neuen Akku ein und schließen Sie die Rundsteckverbindung an.
- Schließen Sie den Klettverschluss an der Oberseite des Akkus.
- Drehen Sie den Drehverschluss an der Oberseite des Qliner 2 wieder sorgfältig zu.

Abb. 8: Akku des Qliner 2 einlegen bzw. entnehmen.



# **Einsetzbarer Akkutyp**

Bitte verwenden Sie ausschließlich das original OTT Ersatzteil: Bleiakku, 4 Ah (dieser beinhaltet eine selbstrückstellende Überstromsicherung) siehe Kapitel 14.

#### **Akkustandzeit**

Bei kontinuierlicher Messung mit Maximalleistung kann der Qliner 2 mindestens 12 Stunden betrieben werden.

# So kontrollieren Sie die Akkuspannung

- Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen Qliner 2 und PDA her (siehe Kapitel 5.3).
- Tippen Sie im Hauptfenster auf Ansicht > Übersicht.
- Batterie: Akkuspannung des Qliner 2 (Bluetooth-Transceiver und Sensor).

#### Hinweise

Der Akku kann mehrere hundert Male aufgeladen werden. Es empfiehlt sich, bei merklich geringerer Kapazität nach einem Ladevorgang, den Akku gegen einen Neuen zu tauschen.

# 4.2 Laden des PDA Akkus


# So laden Sie den Akku

siehe Bedienungsanleitung PDA.

# 4.3 Grundeinstellungen der Qliner PDA Software vornehmen/prüfen

Nach dem Start der Software und dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung (siehe Kapitel 5.3) wird auf Ihrem PDA das Hauptfenster angezeigt.

Abb. 9: Hauptfenster.



# Folgende Einstellungen sind vor Beginn der Messung in die Software einzutragen

■ Allgemeine Grundeinstellungen eingeben:

Konfiguration > Allgemeine Einstellungen (siehe Kapitel 4.3.1)

Grundeinstellungen der Verbindung eingeben:
Konfiguration > Kommunikation

Konfiguration > Kommunikation (siehe Kapitel 4.3.2)

■ Weitere Softwareoptionen und Werkzeuge (siehe Kapitel 4.3.3)

Werkzeuge

- Software beenden

# 4.3.1 Allgemeine Grundeinstellungen

Tippen Sie hierfür im Hauptfenster auf den Menüpunkt Konfiguration > Allgemeine Einstellungen.

#### **Hinweis**

Diese Parameter bleiben auch beim Ein- und Ausschalten des PDA gespeichert und müssen somit nicht vor jeder Messung neu eingestellt werden.

Abb. 10: Konfiguration > Allgemeine Einstellungen.



► Alle Daten speichern

Speichert alle 3-Sekunden-Profile

# Hinweise

- ➤ Alle 3 Sekunden misst der Qliner 2 automatisch ein Geschwindigkeitsprofil. Zur Abflussmessung wird ein Mittel aus diesen Profilen verwendet.
- Die daraus resultierende Datenmenge kann bei vielen Messungen sehr viel Speicher in Anspruch nehmen.

Daten speichern auf

Wählen Sie den Speicherort Ihrer Daten

#### **Hinweis**

Im PDA gespeicherte Daten gehen nicht verloren. Ein externes Speichermedium kann nur über USB angeschlossen werden.

Powerlaw

Bezeichnet die mathematische Beziehung zwischen Tiefe und der Fließgeschwindigkeit in dieser Tiefe Die Powerlaw-Kurve dient zur Berechnung der mitt-

	leren Fließgeschwindigkeit. Welchen Wert Sie für die Powerlaw Berechnung benützen, ist abhängig von der Beschaffenheit des Grundes:		
	beschaffenneif des Grundes:	Wert Powerlaw:	
	– Rauh, große Steine und Pflanzen	4	
	- Einige Steine und Pflanzen	5	
		3	
	- Kies, Sand, unbefestigte Erdsohle,		
	grobes Bruchsteinmauerwerk,	4	
	gepflasterte Böschungen	6 7	
	- Unregelmäßiger Sand	8	
Finh diam	- Ebenmäßiger Sand, Beton	•	
Einheiten	Wählen Sie zwischen Metrischem (M		
	meter) oder USGS (Fuß- und Kubikfu Hinweis	oystem (cit	
		f: . l. l : . l.	
	Bei einer Änderung der Maßeinheit		
	das Programm neu zu starten, um zu		
	dass die Änderungen bei allen Bered		
F	allen Anzeige-Optionen wirksam we		
Frequenz (kHz)	Wird automatisch nach Verbindungs	saurnanme mir	
	dem Katamaran eingestellt	1	
benutze Schallstrani 3	nutze Schallstrahl 3 Berücksichtigt Schallstrahl 3 in der Berechnung		
	Hinweis		
D , 1/	Die Werte selbst werden stets aufgez		
Benutze Kompass	Berücksichtigt die gemessene Abwei		
	rechten Ausrichtung des Qliner 2 zu	m iviessquerschnitt	
	in der Berechnung	بدئانا سنت عملم مستعدد	
	Bei Deaktivierung wird die Fließricht		
	zum Querschnitt angenommen (siehe	e Annang A -	
	Kompass).		
■ C · I C· II F·	1 '1 OK 1 ( C' 1'	· 1 C 1 h	

■ Speichern Sie Ihre Eingaben mit *OK* oder verwerfen Sie diese mit der Schaltfläche *Verwerfen*. Sie gelangen automatisch wieder zurück zum Hauptfenster.

# 4.3.2 Grundeinstellungen der Bluetooth-Verbindung

■ Tippen Sie hierfür im Hauptfenster auf den Menüpunkt Konfiguration > Kommunikation.

#### **Hinweis**

Diese Parameter bleiben auch beim Ein- und Ausschalten des PDA gespeichert und müssen somit nicht vor jeder Messung neu eingestellt werden.

Abb. 11: Konfiguration > Kommunikation.



▶ Serielle Schnittstelle
 Hier ist die Schnittstelle ausgewählt, die vom eingebauten Bluetooth Modul im PDA Trimble® Nomad® verwendet wird:

 COM3
 Ändern Sie diese Einstellung nicht.

 ▶ Baudrate
 Beschreibt die Schrittgeschwindigkeit einer Datenübertragung

 Ändern Sie diese Einstellung nicht, da der Qliner 2 selbst fest auf 9600 Baud eingestellt ist.

 ▶ Abfallzeit
 Zeitspanne, welche die Datenübertragung zwischen Qliner 2 und PDA in Anspruch nehmen darf, bevor sie abgebrochen wird

 Es wird empfohlen die Abfallzeit auf Long zu setzen.

■ Speichern Sie Ihre Eingaben mit *OK* rechts oben auf Ihrem Bildschirm oder verwerfen Sie diese mit der Schaltfläche *Verwerfen*. Sie gelangen automatisch wieder zurück zum Hauptfenster.

#### 4.3.3 Weitere Softwareoptionen und Werkzeuge

#### Werkzeuge

In der Menüleiste am unteren Bildschirmrand befindet sich der Menüpunkt Werkzeuge (siehe Abb. 28). Über diesen haben Sie Zugriff auf Informationen über Soft- und Hardware und auf zusätzliche Funktionen der Qliner PDA Software.

Messung beenden Beendet die Messung (siehe Kapitel 6.4)


▶ Über QLiner ... Zeigt Informationen und die Version Ihrer Software an ActiveX Version Zeigt Informationen und die Version der Kommuni-

kationssoftware an

Profiler Info Zeigt Informationen und die Version des Sensors an

Nach einer Messuna können Sie unter diesem Punkt auch den Ladezustand des Akkus überprüfen.

Abb. 12: Werkzeuge > Fehlermodell.



Fehlerschätzung Übersicht über die Standardabweichung

> Diese Seite gibt Ihnen die Möglichkeit durch eine simulierte Berechnung einzuschätzen, wie sich die Veränderung der Messparameter auf die Standardabweichung auswirkt. Beim Öffnen der Seite sind die Werte der Messstelle eingetragen. Die weiß hinterlegeten Felder können geändert werden (siehe Abb. 12).

Daten in Text-Datei umwandeln

Wandelt die gespeicherten Daten Ihrer Messstelle zur Weiterverarbeitung am PC in eine Text-Datei

(.txt Format) um (siehe Kapitel 8.2)

Testreport anschauen Ruft die Daten der Testmessung zu Ihrer aktuellen

Messstelle auf

Durch tippen auf das gelbe Fragezeichen in der Menüleiste erhalten Sie Informationen und die Versionsnummer zu Ihrer Qliner PDA Software.

#### Software beenden

Die Qliner PDA Software bleibt im Hintergrund aktiv, auch wenn Sie andere Programme aufrufen oder benutzen. Sie kommen jederzeit über Windows Logo > Startmenü > Qliner\_V3 in die laufende Messung zurück.

# So beenden Sie die Qliner PDA Software

- Tippen Sie auf Datei > Ende in der Menüleiste.
- Bestätigen Sie die Frage Qliner Programm verlassen? mit OK zum Beenden der Software.

# 5 Messvorbereitung vor Ort

# 5.1 Qliner 2 für Messung vorbereiten

- Legen Sie anhand der Geometrie des Fließquerschnitts Anzahl und Lage ihrer Messlotrechten fest.
- Benutzen Sie das im Lieferumfang enthaltene Maßband, um den Abstand der Messlotrechten vom Referenzpunkt am Ufer einzumessen und markieren Sie die Lotrechtenpositionen in geeigneter Weise (z.B. Farbmarkierung an einem Brückengeländer oder am Führungsseil).

# 5.1.1 Messung vom Ufer aus

In kleinen Flüssen können Sie den Qliner 2 mit Hilfe der Seile vom Ufer aus auf dem Gewässer positionieren.

- ▶ Beachten Sie, dass ein Zugang zu beiden Uferseiten notwendig ist.
- ▶ Benötigtes Zubehör: 2 V-förmige Drahtseile mit Kugelsperrbolzen, 2 Karabiner, 2 Seile (30 m), Maßband 30 m, evtl. Seilrolle (nicht im Lieferumfang enthalten) bei der Messung durch eine Person.

#### So richten Sie die Messstelle ein


- Bringen Sie die zwei V-förmigen Drahtseile mit Kugelsperrbolzen an den beiden Längsseiten des Qliner 2 an.
- Befestigen Sie jeweils das Ende der 30 m Seile mit Hilfe der Karabiner an beiden Kauschen der V-förmigen Drahtseile.

# Achtung:

Achten Sie auf den korrekten Verschluss der Karabiner.

- Den genauen Aufbau entnehmen Sie bitte Abb. 13.
- Bei einem kleinen Gewässer und der Messung durch eine Person positionieren Sie die Seilrolle am gegenüberliegenden Ufer und führen Sie eines der Seile hindurch
- Bei einem breiteren Gewässer hält eine zweite Person am gegenüberliegenden Ufer das Seil.

Abb. 13: Beispiel einer Abflussmessung vom Ufer aus.



# 5.1.2 Messung von einer Brücke/Seilkrananlage

Benötigtes Zubehör: 2 V-förmige Drahtseile mit Kugelsperrbolzen, 1 Karabiner,
 1 Seil (30 m), evtl. Belastungsgewicht (nicht im Lieferumfang enthalten).

# So richten Sie die Messstelle ein

- Bringen Sie ein V-förmiges Drahtseil mit Kugelsperrbolzen an den beiden vorderen Ösen links und rechts des Qliner 2 an.
- Befestigen Sie das Ende des 30 m Seils mit Hilfe eines Karabiners an der Kausche des V-förmigen Drahtseils.

#### Achtung:

Achten Sie auf den korrekten Verschluss der Karabiner.

■ Je nach Strömung oder Höhe der Brücke müssen Sie ein Belastungsgewicht am Seil anbringen, damit der Katamaran in der Waagrechten bleibt (siehe Abb. 15).

Abb. 14: Beispiel einer Abflussmessung von einer Brücke aus.





Abb. 15: Ein zusätzliches Belastungsgewicht (Zubehör) hält den Qliner 2 in der Messposition. Alternativ kann ein OTT Mittelstück mit Adapterhaken (Zubehör) verwendet werden.



#### 5.2 Messeinstellungen in der Qliner PDA Software

- Stellen Sie zuerst eine Verbindung zwischen dem Qliner 2 und dem PDA her (siehe Kapitel 5.3), damit das System die eingegebenen Werte mit den Grenzwerten des Sensors vergleichen kann.
- Wählen Sie einen der drei Wege, um eine neue Messstelle zu definieren und vervollständigen Sie die Daten auf den Registerseiten:

- Messstelle neu anlegen, überarbeiten, übernehmen (siehe Kapitel 5.2.1)

- Daten zur Messstelle eingeben: Einstellen > Messstelle (siehe Kapitel 5.2.2)

- Daten zur Messung eingeben: Einstellen > Profiler (siehe Kapitel 5.2.3)

Anmerkungen zur Messsituation eingeben:Einstellen > Anmerk. (siehe Kapitel 5.2.4)

#### 5.2.1 Messstelle neu anlegen, überarbeiten, übernehmen

#### Messstelle neu anlegen

- Wählen Sie im Hauptfenster im Aufklappmenü Messstelle > default.
- Tippen Sie auf den Registerpunkt *Einstellen,* die Registerseite *Messstelle* erscheint.
- Tragen Sie bei Messstelle einen Namen ein.
- Tragen Sie die Daten für Ihre Messung ein.
- Haben Sie alle Einstellungen auf den Registerseiten Messstelle, Profiler, Anmerk. entsprechend vorgenommen, tippen Sie oben rechts in der Anzeige auf OK, um zum Hauptfenster zurückzukehren.

#### Vorhandene Messstelle überarbeiten

- Wählen Sie im Hauptfenster die gewünschte vorhandene Messstelle im Aufklappmenü Messstelle aus.
- Tippen Sie auf den Registerpunkt Einstellen, die Registerseite Messstelle erscheint.
- Tragen Sie bei Messstelle einen neuen Namen ein und passen Sie die restlichen Daten Ihrer aktuellen Messung an.
- Haben Sie alle Einstellungen auf den Registerseiten Messstelle, Profiler, Anmerk. entsprechend vorgenommen, tippen Sie oben rechts in der Anzeige auf OK, um zum Hauptfenster zurückzukehren.

# Vorhandene Messstelle übernehmen


- Wählen Sie im Hauptfenster die gewünschte Messstelle im Aufklappmenü Messstelle aus.
- Tippen Sie auf den Registerpunkt *Einstellen*, die Registerseite *Messstelle* erscheint.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Messung Wiederholen. Das System fragt nach, ob Sie alle Daten der eingestellten Messstelle übernehmen wollen. Eine neue Datei wird angelegt und dem original Dateinamen eine Ziffer hinzugefügt.

#### Hinweise

- Ist unter Messstelle ein bereits bestehendes Projekt ausgewählt, erhalten Sie vom System eine Warnung, dass die neuen Messungen der alten Datei hinzugefügt werden. Möchten Sie dies nicht, ändern Sie den Namen der Messstelle unter Einstellen > Messstelle > Messstelle.
- Nachdem Sie auf OK getippt haben, werden zunächst die Einstellungen überprüft. Liegen Ihre gewählten Werte für Blanking oder Zellengröße nicht innerhalb der für Ihren Sensor geltenden Grenzwerte, wird eine Warnung angezeigt und die Einstellungen auf die maximalen bzw. minimalen Standardwerte zurückgesetzt.

## 5.2.2 Daten zur Messstelle eingeben


Abb. 16: Einstellen > Messstelle.



▶ Messstelle Name Ihrer Messstelle Erstellt durch Name des Durchführenden der Messung Position erste Lotr. Abstand der ersten Lotrechten zum Referenzpunkt Hinweis Konstruktiv bedingt liegt der Punkt der ersten Vertikalen bei min. 23 cm. Abstand Abstand zwischen den einzelnen Lotrechten Lage der Querschnittslinie bei aktiviertem Kompass Kurs Messstrecke (siehe Anhang A - Kompass) ▶ Ufer - Position Abstand zwischen Ufer und Referenzpunkt - Tiefe Wassertiefe, falls das Gewässer durch eine senkrechte Wand begrenzt ist - Faktor Faktor, der den Einfluss der Wand auf die Strömung einberechnet (siehe Anhang D - Abflussmessung): - Glatte, Wände (z.B. Beton) 0.8 - 0.9- Ziegelwände mit Pflanzenbewuchs 0.7 - Raue Wände mit Gras oder starkem Pflanzenbewuchs 0.6 - 0.5▶ Messung Wiederholen Übernimmt alle Einstellungen für die nächste Messung und erzeugt eine neue Messstelle


> Es wird eine neue Datei angelegt und dem Original-Dateinamen eine fortlaufende Ziffer hinzugefügt.

Abb. 17: Referenzpunkt, Position erste Lotrechte, Ufer, Abstand.



# 5.2.3 Daten zur Messung eingeben

Abb. 18: Einstellen > Profiler.



# **Hinweis**

Bitte beachten Sie die maximalen bzw. minimalen Messbereiche Ihres gewählten Sensors beim Eingeben der Werte in die Qliner PDA Software! Maximaltiefe Maximale Tiefe des Gewässers

Zellengröße

Messzeit

#### Hinweise

Wählen Sie eine größere Maximaltiefe als die größte Tiefe des Flusses.

Falls dieser Wert nicht bekannt ist, verwenden Sie den Testmodus (siehe Kapitel 6.1).

Wählen Sie die Zellengröße je nach erforderlicher Genauigkeit

Hinweis

Die minimale Zellengröße ist vom Sensor abhänging:

Sensor 1000 kHz 30 cm Sensor 2000 kHz 10 cm

Eintauchtiefe Abstand zwischen Wasseroberfläche und Mittelpunkt

des Sensors (siehe Abb. 45)

Dieser Wert liegt je nach Strömung zwischen 0,04 m und 0,06 m (dies ist der Wert bei waagerechter Lage des Katamarans im Wasser).

**Hinweis** 

Die Sensoren müssen sich während der gesamten Messung unterhalb der Wasseroberfläche befinden, sonst

kann die Messung verfälscht werden.

Wählen Sie bei mittlerem bis hohem Abfluss 30 bis 45 Sekunden, bei niedrigerer Geschwindigkeit bis zu

60 Sekunden

▶ Blanking Je nach erforderlicher Genauigkeit wählen

(siehe Anhang C – Messprinzip)

Hinweis

Der Minimale Blankingbereich ist vom Sensor abhängig

Sensor 1000 kHz 0,2 m Sensor 2000 kHz 0,05 m

Anz. der Zellen Anzahl der Zellen in einer Lotrechten

Wird automatisch berechnet bei einer Änderung der Zellengröße oder der Maximalen Tiefe. Dieser Wert soll nicht größer als 40 sein, da sonst zu lange Verar-

beitungszeiten entstehen.

Tx Power Sendeleistung der Ultraschallsensoren

Sensor Frequenz Frequenz Ihres Sensors (1000 bzw. 2000 kHz) ein-

gestellt bei Konfiguration > Allgemeine Einstellungen

# 5.2.4 Anmerkungen zur Messsituation eingeben

Hier können Sie Anmerkungen zur aktuellen Messsitutation eintragen.

Abb. 19: Einstellen > Aufzeichn.



- Aufzeichnungen
- Wasserstand Messbeginn: Messende:
- Kontrolltext

Geben Sie eigene Anmerkungen über die Bildschirmtastatur des PDA ein

Wasserstand zu Beginn der Messung Wasserstand am Ende der Messung Wählen Sie aus dem Aufklappmenü folgende voreingestellten Anmerkungen:

- "UNSP" Nicht näher definiert (Standard)
   "CLER" Keine Hindernisse in der Nähe des
- Strömungssensors
  3. "NFLW" Keine Strömung am Strömungssensors
- 4. "SUBM" Strömungssensor war untergetaucht
- 5. "AICE" Strömungssensor durch Eis fixiert
- 6. "SICE" Ufer vereist
- 7. "CICE" Strömungssensor mit Eis bedeckt
- 8. "FILL" Wasser im Strömungssensor
- 9. "SCUR" Grundberührung des Strömungssensor
- 10. "HVDB" Strömungssensor war stark verschmutzt
- 11. "MDDB" Strömungssensor war mäßig verschmutzt
- 12. "LGDB" Strömungssensor war leicht verschmutzt
- 13. "MAHV" Strömungssensor war stark durch
  - Moos/Algen verschmutzt
- 14. "MAMD" Strömungssensor war mäßig durch
  - Moos/Algen verschmutzt
- 15. "MALT" Strömungssensor war leicht durch Moos/Algen verschmutzt
- Haben Sie alle Einstellungen entsprechend vorgenommen, tippen Sie oben rechts in der Anzeige auf OK, um zum Hauptfenster zurückzukehren.

# 5.3 Bluetooth-Verbindung herstellen


Führen Sie bitte folgende Schritte zum Aufbau der Bluetooth-Verbindung durch:

- Qliner 2 Katamaran einschalten.
- PDA starten.
- Qliner 2 ins Wasser setzen.
- Qliner PDA Software starten.

# So schalten Sie den Qliner 2 ein

- Drücken Sie 2 Sekunden auf "ON/OFF" auf dem Bediendisplay des Qliner 2.
- Die grüne LED *Power* leuchtet und zeigt die Spannungsversorgung an.
- Die blaue LED Connect blinkt bis die Bluetooth-Verbindung zwischen Qliner 2 und PDA aufgebaut ist. Sobald die Verbindung hergestellt ist leuchtet Sie ununterbrochen.


Abb. 20: Bediendisplay des Qliner 2.



# So starten Sie den PDA

Drücken Sie den Einschalt-Knopf Ihres PDA.

Abb. 21: PDA starten.



Die Bluetooth Verbindung zwischen PDA und dem Qliner 2 Katamaran wird automatisch hergestellt.

# Qliner 2 ins Wasser setzen

■ Setzen Sie nun den Qliner 2 mit Hilfe der Seile langsam ins Wasser. Der Bug zeigt gegen die Fließrichtung, siehe Abb. 13 bzw. 14.

# So starten Sie die Qliner PDA Software und stellen die Verbindung her

- Tippen Sie auf das Windows-Logo links oben, um Start-Menü > Programme aufzurufen.
- Tippen Sie auf *Qliner\_V3* um die Qliner PDA Software zu starten.
- Sie befinden sich nun im Hauptfenster.
- Tippen Sie auf Verbinden.

#### Hinweise

- ▶ Bei erfolgreicher Verbindung ist die Taste *Verbinden* grün hinterlegt.
- ► Konnte keine Verbindung zum Qliner 2 aufgebaut werden, ist die Taste Verbinden rot hinterlegt.
- ▶ Beim Verbindungsaufbau zwischen PDA und Qliner 2 gleichen beide Systeme ihre Zeit- und Datumseinstellungen ab, unterscheiden sich diese, werden Sie gefragt, ob die Daten des Qliner 2, denen des PDA angeglichen werden sollen.
- Am Qliner 2 kann weder ein anderes Bluetooth-Gerät angeschlossen werden noch können andere PDA von anderen Qliner 2-Systemen mit diesem System eine Verbindung herstellen.


Abb. 22: Hauptfenster mit grün hinterlegter *Verbinden* Taste.



# Sende-/Empfangsbereich

In Längsachse des Qliner 2: 50 − 70 m
 In Querachse des Qliner 2: 100 − 200 m

Abb. 23: Sende- und Empfangsbereich der Bluetooth-Funkeinheit



#### Hinweise

- ▶ Bei der Arbeit von einer Brücke aus müssen Sie sich für die drahtlose Datenübertragung innerhalb des Sende- und Empfangsbereiches des Qliner 2 befinden (siehe Abb. 23).
- Es können Störungen entstehen, wenn sich andere Bluetooth-Geräte (z.B. Mobiltelefone, schnurlose Kopfhörer oder andere PDAs) in der Nähe befinden.
- ▶ Bei einer Entfernung zwischen PDA und dem Qliner 2 von mehr als 30 m sollte auf eine ungestörte Sichtverbindung zwischen beiden Komponenten geachtet werden.
- ► Ein zu niedriger Ladezustand des Akkus im PDA oder im Qliner 2 kann die Verbindung beeinträchtigen.
- Starker Niederschlag oder Nebel kann die Reichweite der Bluetooth-Funkeinheit beeinträchtigen.

# 6 Messung durchführen

- Tippen Sie auf das Windows-Logo links oben, um Start-Menü > Programme aufzurufen.
- Tippen Sie auf *Qliner\_V3* um die Qliner PDA Software zu starten.
- Sie befinden sich nun im Hauptfenster.


Von hier aus können Sie die Messung starten und stoppen, den Messfortschritt verfolgen und die verschiedenen Ansichtsvarianten anwählen.

Abb. 24: Hauptfenster.



Messstelle Wählen Sie aus dem Aufklappmenü eine bestehende bzw. eine neue Messstelle (siehe Kap. 5.2.1)

Abb. 25: Grafik des Hauptfensters.



#### **Grafik:**

Abstand vom Querschnittsnullpunkt in Metern x-Achse:

y-Achse: Tiefe unter Wasserspiegel in Metern

ungefähres Tiefenprofil Vereinfachte Darstellung des Flussbettes, entspre-

chend den Einstellungen von Ufer Tiefe, Ufer Positi-

on und Maximaltiefe geformt

Positionslinie Zeigt die Position der Lotrechten an, die gemessen

werden soll

Verlauf des Grundes durch die tatsächlich gemestatsächliches Tiefenprofil

senen Tiefenwerte

Nach Abschluss aller Messungen zeigt diese Kurve

eine vollständige Querschnittspeilung an.

Vektoren Strömungsvektoren

- Grün: gemessene Strömung positiv (Strömung

auf Qliner 2 zu)

- Blau: gemessene Strömung negativ (Strömung

weg vom Qliner 2)

# Zeile 1:

< und >

Beginnt die Messung und stellt dazu automatisch eine Start

Verbindung zwischen Qliner 2 und PDA her

#### **Hinweis**

Bei laufender Messung ändert sich die Schaltfläche Start zu Stop, mit der Sie die Messung beenden können.

Wahl der Position der zu messenden Lotrechten Die Ziffer zwischen < und > gibt die Nummer der Lot-

rechten an.

**Hinweis** 

Wiederholen Sie eine Messung, so werden die bereits gemessenen Werte nicht im Hauptfenster angezeigt. Diese Daten können sie unter dem Menüpunkt Datei > öffnen > Messstelle > Nr. der Lotrechten einsehen. Dort sind alle Messdaten gespeichert und Sie können mit einem Häkchen bei Gültig festlegen, welche Messung

in der Berechnung berücksichtigt wird.

▶ Bei Abstand der aktuellen Lotrechten zum Referenzpunkt

#### Zeile 2:

Die folgende Zeile gibt zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Inhalte wieder:

Zeitpunkt	Feld I	Feld 2	Feld 3
<ol> <li>Programm startet</li> </ol>	_	-	OTT
<ol><li>Verbindung hergestellt</li></ol>	Seriennummer des Profiler	Wandlerfrequenz in kHz	Qliner
<ol><li>Während der Messung</li></ol>	Anzahl der empfangenen Messwerte	Zeit des zuletzt empfangenen Messwertes	Qliner

#### Zeile 3:

Geschwindigk. Mittlere Geschwindigkeit des Wassers zwischen Oberfläche und Grund

► Kompasskurs Kurs des Qliner 2 in Grad bezüglich der Nordrichtung

► Tiefe Gemessene Wassertiefe

#### Hinweis

Die Farbe des Tiefenwertes zeigt den Status der Tiefenmessung wie folgt an:

– Blau: Die Tiefe wurde erfolgreich durch Schallstrahl 4 gemesen

 Grün: Die Tiefe konnte nicht durch Schallstrahl 4, jedoch durch Schallstrahl 1 und 2 gemessen

 Rot: Die Tiefe konnte nicht gemessen werden. Der zuletzt gemessene Wert wird angezeigt

# Zeile 4:

▶ Verwend. Zellen Anzahl der Zellen, die zur Berechnung verwendet

werden

#### Zeile 5:

Ansicht Ruft die Ansichtsregisterseiten auf

Hier sehen Sie ausführlich die gemessenen Daten, während einer Messung in Echtzeit, nach einer

Messung die gemittelten Werte.

Einstellen Einstellungen zur Messung (Profiler) und der Messstelle

und die Möglichkeit für Anmerkungen

Test Startet den Testmodus und stellt automatisch eine Ver-

bindung zwischen Qliner 2 und PDA her PDA baut mit Qliner 2 eine Verbindung auf

► Verbinden PDA baut mit Qliner 2 eine Verbindung au

#### Hinweise


- Verbinden grün hinterlegt Verbindungsaufbau

erfolgreich

- Verbinden rot hinterlegt keine Verbindung

# Menüleiste:

Abb. 26: Menüleiste – Datei.



Datei

Öffnen vorhandener MessungenEnde Beenden der Qliner PDA Software

Abb. 27: Menüleiste - Konfiguration.



▶ Konfiguration

Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Grundeinstellungen

- Kommunikation Grundeinstellungen zur Kommunikation

Abb. 28: Menüleiste - Werkzeuge.



Werkzeuge

- Messung beenden

– Über QLiner

- ActiveX Version

Profiler InfoFehlermodell

 Daten in Text-Datei umwandeln

 Testreport anschauen Beendet die Messung

Versionsnummer der Software

Versionsnummer der Kommunikationssoftware

Informationen über den Strömungssensor

Übersicht über die Standardabweichung

Ausgabe der Daten als Text-Datei (.txt Format)


Übersichtsdatei mit den Daten der Testmessung

#### 6.1 Messung testen

Grundlegende Daten über die Messstelle können Sie durch eine Testmessung erfahren. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie die Maximaltiefe des Gewässers nicht kennen. Führen Sie diesen Test vor der eigentlichen Messung durch.

- Bereiten Sie die Messung wie in Kapitel 4 und 5 beschrieben vor.
- Tippen Sie auf Test und der Qliner 2 startet die Testmessung.
- Bewegen Sie den Qliner 2 langsam entlang dem Messquerschnitt über Ihr Gewässer.
- Tippen Sie auf die Stop Schaltfläche.
- Eine Übersichtsdatei mit den wichtigsten Daten der Testmessung wird angezeigt.

Abb. 29: Übersichtsdatei der Testmessung.



#### Hinweise

- Diese Daten sind während der eigentlichen Messung über Werkzeuge > Testreport anschauen einzusehen.
- ▶ Ist die Funktion Alle Daten Speichern in Konfiguration > Allgemeine Einstellungen ausgewählt, werden diese Daten in RawVerticals.dat gespeichert (siehe Kapitel 8.1).


# 6.2 Messung starten

- Bereiten Sie die Messung wie in Kapitel 4 und 5 beschrieben vor.
- Positionieren Sie den Qliner 2 auf der ersten zu messenden Lotrechten.
- Vergewissern Sie sich, dass die rote Positionslinie im Hauptfenster des PDA mit der Position des Qliner 2 auf dem Messquerschnitt übereinstimmt.
- Tippen Sie auf *Start*. Die Messung beginnt, ein blauer Balken und der Hinweis *Messend* im Hauptfenster zeigt den Messfortschritt an. Während der Messung zeigt Ihnen ein akustisches Signal den Beginn der Messung, noch verbleibende 10 Sekunden Messdauer und das Ende der Messung an.
- Die Software überprüft nach Abschluss der Messung selbstständig, ob die Tiefe korrekt gemessen wurde.

#### Hinweise

- Damit der Schallstrahl 4 einen Wert für die Tiefe ermitteln kann, achten Sie darauf, dass der Qliner 2 während der Messung ruhig im Wasser liegt und sich die Sensoren während der ganzen Messung unterhalb der Wasseroberfläche befinden.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht verschmutzt ist, z.B. durch Pflanzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maximaltiefe korrekt eingestellt ist. (Messstelle > Einstellen > Profiler (siehe Kapitel 5.2.3)). Ist die tatsächliche Tiefe größer, als die eingestellte Maximaltiefe, schlägt die Messung fehl.
- Liegt ein Wert für die Tiefe vor, wird die Registerseite Übersicht des Registerpunkts Ansicht angezeigt mit grün hinterlegter Schaltfläche Annehmen und rot hinterlegter Schaltfläche Verwerfen.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse der Messung auf den verschiedenen *Ansicht* Registerseiten. Die Werte der weiß hinterlegten Felder können Sie manuell, über die Bildschirmtastatur des PDA, bearbeiten.
- Übernehmen Sie die gemessenen Werte mit Annehmen oder verwerfen Sie diese mit Verwerfen.

Abb. 30: Kontrolle der Messdaten auf den *Ansicht* Registerseiten.



- Nach Übernahme der Daten schaltet das Programm zurück zum Hauptfenster und ist bereit zur nächsten Messung.
- Die Positionslinie rückt automatisch zur nächsten Lotrechten vor.
- Bringen Sie den Qliner 2 zu dieser Position und starten Sie die n\u00e4chste Messung.

#### **Hinweis**

Möchten Sie eine Lotrechte in einem anderen Abstand, als dem voreingestellten messen, so können Sie die Position bei *Bei:* im Hauptfenster manuell, über die Bildschirmtastatur des PDA, eintragen.

Konnte der Sensor keine Tiefe ermitteln, erscheint folgendes Fenster:

Abb. 31: Tiefe konnte nicht ermittelt werden.



Tiefe per Hand eingeben

Geben Sie die Tiefe manuell, über die Bildschirmtastatur des PDA, ein, falls bekannt

#### Hinweis

Beachten Sie, Dezimalstellen müssen bei der Eingabe durch einen Punkt getrennt werden, z.B. 1.7.

► Benutze Wert aus letzter

Verwendet den Wert der vorherigen Tiefenmessung, falls diese ein Ergebnis lieferte

► Benutze Maximaltiefe

Verwendet den Wert, den Sie bei Messstelle > Einstellen > Profiler unter Maximaltiefe eingetragen haben

# Hinweis


Achten Sie darauf, dass dieser Wert größer ist, als die tatsächliche Maximaltiefe. Sie können jedoch die gemessenen Tiefen in der Nachbearbeitung mit Qreview ändern.

## 6.3 Messung verfolgen

Auf den *Ansicht* Registerseiten können Sie jederzeit die gemessenen Daten verfolgen.

- Während einer Messung werden die Daten in Echtzeit angezeigt.
- Nach Abschluss einer Messung werden die, über die Gesamtmessdauer gemittelten Daten angezeigt.

Abb. 32: Ansicht > Übersicht.



Auf der *Übersicht* Registerseite werden die Parameter der aktuellen Lotrechten angezeigt.

Roll
 Neigung des Qliner 2 um seine Längsachse
 Neigung des Qliner 2 um seine Querachse

▶ Batterie Zeigt die Akkuspannung für den Sensor und Transceiver

des Qliner 2 an

Gültig Entscheidet, ob diese Messung in die Berechnung mit ein-

bezogen wird


Abb. 33: Ansicht > Abfluss.



#### Abfluss

Zeigt das Ergebnis und die dazu gehörenden Werte der Abflussberechnung, aus den bereits gemessenen Lotrechten an

Abb. 34: Ansicht > Amplitude.



## Amplitude

Aufgrund der Dämpfung des Ultraschalls im Wasser verringert sich die Amplitude des empfangenen Signals mit zunehmender Tiefe. Wenn die Signale jedoch vom Grund oder anderen festen Materialien reflektiert werden, zeigt sich dies als plötzliche Zunahme der Amplitude. Die Position des Grundes ist die Position der plötzlich auftretenden Spitze in der Amplitude.


Zeigt die gemessene Tiefe und die Amplitude der empfangenen Signale für Schallstrahl 1 und 2 an

rote Amplitude: Schallstrahl 1 grüne Amplitude: Schallstrahl 2

► Blaue Linie: gemessene Tiefe vom Schallstrahl 3

Rote Strichlinie: von den Schallstrahlen 1 und 2 errechnete Tiefe

Abb. 35: Ansicht > Geschwindigkeit.



# Geschwindigkeit

Zeigt die gemessenen Geschwindigkeiten des Wassers über die gesamte Tiefe an

- rote Linie: Geschwindigkeit des Wassers gemessen von

Schallstrahl 1 und 2

- blaue Linie: Geschwindigkeit des Wassers gemessen von

Schallstrahl 3


- grüne Linie: Powerlaw Kurve

## **Hinweis**

Sie haben die Möglichkeit die Skalierung der horizontalen Achse *Geschwindigkeit* der Grafik zu ändern.

■ Durch tippen auf den Bildschirm, wird das Skalierungsfenster angezeigt. Tippen Sie auf X2 oder /2, um die Skalierung der X-Achse je Schritt zu verdoppeln bzw. zu halbieren. Zum Zurücksetzen dieser Skalierung tippen Sie auf R.

Abb. 36: Ansicht > Vx - Tiefe.



## Vx-Tiefe

Auf dieser Seite werden zwei Grafiken dargestellt:

Geschwindigkeit


- Blaue Vektoren Zeigen die durchschnittliche Geschwindigkeit und die

Richtung der gemessenen Strömung für jede Lotrechte Bei deaktiviertem Kompass zeigen die Vektoren senk-

recht nach oben.

► Tiefe Zeigt das gemessene Tiefenprofil an

Abb. 37: Ansicht > Vx Liste.




## Vx Liste

➤ Zeigt für die aktuelle Lotrechte die Nummern der einzelnen Zellen, die jeweils dazugehörige Tiefe und die dort gemessene Geschwindigkeit an:

Nr. 1
Nummer der Lotrechten
Nr. Nummer der Zellen
Depth Tiefe der Zellen in m
Vx Fließgeschwindigkeit in m/s

Abb. 38: Ansicht > Liste.



#### Liste

➤ Zeigt die Messung in Form numerischer Daten an:

Nr. 1Nummer der LotrechtenNr.Nummer der Zellen

- V1, V2 und V3 Geschwindigkeiten in m/s, die von jedem einzelnen


Schallstrahl und pro Zelle gemessen wurden

- A1, A2 und A3 Amplituden des reflektierten Signals

## 6.4 Messung beenden

- Haben Sie alle Lotrechten gemessen und jeweils die Messwerte mit Annehmen übernommen, kann nun die Software automatisch den Abfluss auf der Grundlage der vorhandenen Daten berechnen.
- Wählen Sie zum Beenden der Messung im Menüpunkt Werkzeuge das Untermenü Messung beenden. Die Seite Ansicht > Abfluss, mit einem gelben Hintergrund, zeigt das Ergebnis für den Abfluss an.

Abb. 39: Ansicht > Abfluss nach Abschluss der Messung.



- Überprüfen Sie die Angaben.
- Sind die Werte korrekt und möchten Sie die Messung abschließen, tippen Sie auf die Schaltfläche Beenden.
  - → Die Messung ist abgeschlossen und alle zugehörigen Daten gespeichert.
  - → Das Programm zeigt das Hauptfenster, die Messstelle: default und ist bereit für eine neue Messung.
- Möchten Sie die Messung fortsetzen, tippen Sie auf Weiter.
  - → Das Programm kehrt zum Hauptfenster und zur aktuellen Messung zurück.
  - → Die Positionslinie rückt zur nächsten Lotrechten vor oder befindet sich am Ende des Messquerschnitts.

## 6.5 Messung überprüfen


Alle auf dem PDA gespeicherten Messungen können Sie mit der Qliner PDA Software überprüfen, die einzelnen Lotrechten kontrollieren und bei Bedarf die Messergebnisse bearbeiten.


#### Hinweis

In den Überprüfungsfenstern sind alle Seiten grün hinterlegt.

## So überprüfen Sie Ihre Messung

- Tippen Sie in der Menüleiste auf Datei > Öffnen.
- Speicherort wählen.
- Messstelle wählen.
- Mit OK bestätigen.
  - Ein Meldungsfeld zeigt Ihnen die Anzahl der gemessenen und gespeicherten Lotrechten an.
- Bestätigen Sie mit OK und die Anzeige schaltet auf die Ansicht > Übersicht Seite um.
- Tippen Sie im Fenster Vx Liste bzw. Liste auf den Bildschirm, öffnet sich ein Fenster mit < > Pfeilen. Hiermit wechseln Sie zwischen den einzelnen gemessenen Lotrechten. Schließen Sie dieses Fenster mit x, um die anderen Registerseiten zur jeweilig gewählten Lotrechten zu überprüfen.
- Die weiß hinterlegten Felder können bearbeitet werden.
- Änderungen an den Daten werden wirksam, wenn sie auf Annehmen tippen.





#### Hinweise

- Die Lotrechten werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie gemessen wurden.
- Liegen für eine Lotrechte mehrere Messungen vor, werden diese unter der selben Nr. Lotrechte dargestellt.
- Jede einzelne Lotrechtenmessung können Sie durch deaktivieren des Kästchens Gültig aus der Berechnung des Abflusses ausklammern.
- Das Programm nummeriert die Lotrechten angefangen bei 0.

# 6.6 Nach der Messung

- Nehmen Sie den Qliner 2 aus dem Wasser.
- Schalten Sie den Qliner 2 aus:
  - Drücken Sie 5 Sekunden auf "ON/OFF" auf dem Bediendisplay auf der Oberseite des Qliner 2.
  - Die LEDs Power und Connect erlöschen.

#### Hinweise:

- Reinigen Sie den Qliner 2 Katamaran und den integrierten Strömungssensor mit sauberem Wasser.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Qliner 2 nie in nassem oder feuchtem Zustand verpacken.

# 7 Schnellstart Messung

#### Vorbereiten

- Akkus laden:
  - Qliner 2 (Akku aus Qliner 2 heraus nehmen, Akku mit Ladegerät verbinden).
  - PDA laden.
- Seile an Qliner 2 befestigen:
  - Messung vom Ufer aus: 2 V-förmige Drahtseile mit Kugelsperrbolzen seitlich und je ein 30 m Seil an jeder Seite.
  - Messung von Brücke/Seilkrananlage aus: V-förmiges Drahtseil mit Kugelsperrbolzen an den beiden vorderen Ösen und ein 30 m Seil.
- Lotrechten festlegen und auf Seilen oder Brücke markieren.
- Qliner 2 einschalten: 2 Sekunden auf "ON/OFF" drücken.
- PDA einschalten.
- Qliner Software starten (Windows-Logo > Start-Menü > Qliner\_V3).

#### Messen

- Qliner 2 ins Wasser setzen.
- Verbindung aufbauen: Tippen Sie auf Verbinden.
- Grundeinstellungen (Konfiguration) überprüfen.
- Messstelle wie folgt neu anlegen

(Messstelle > default oder bestehende Messstelle wählen)

und Grundeinstellungen zur Messstelle und Messung vornehmen (Einstellen).

- Messstelle neu: Messstelle: default > Einstellen > Messstelle:

Neuen Namen eintragen > Einstellungen vornehmen > OK (rechts oben) > nochmals mit OK bestätigen.

- Messstelle übernehmen: Messstelle: bestehende Messstelle wählen > Einstellen >
  - Messstelle: neuen Namen eintragen > Einstellungen vornehmen > OK (rechts oben) > nochmals mit OK bestätigen.
  - Messstelle: Namen belassen > Einstellungen vornehmen > Messung Wiederholen > nochmals mit OK bestätigen

(System fügt dem bestehenden Namen eine fortlaufende Ziffer an).

Qliner 2 auf der ersten zu messenden Lotrechten positionieren.

(Darauf achten, dass rote Positionslinie im Hauptfenster der Software mit der Position des Qliner 2 übereinstimmt.

Mittelachse Qliner 2 = Positionslinie im Hauptfenster).

- Auf Start tippen: Messung beginnt.
- Messdaten durch Annehmen übernehmen

(bzw. auf Verwerfen tippen: in dem Fall mit Start die Messung wiederholen).

- Qliner 2 auf die nächste Lotrechte bewegen.
- Die letzten 3 Schritte wiederholen bis die letzte Lotrechte gemessen ist.

(Messung starten, Messdaten annehmen, Qliner 2 versetzen).

- Wählen Sie in der Menüleiste > Werkzeuge > Messung Beenden.
- Die Seite Ansicht > Abfluss mit gelbem Hintergrund wird angezeigt.
- Werte kontrollieren.
- Sind die Werte in Ordnung mit Beenden Messung beenden.

#### Weiterverarbeiten

- Über Werkzeuge > Daten in Text-Datei umwandeln Daten als Text-Datei (.txt Format) speichern.
- Mit ActiveSync auf PC kopieren.
- Text-Datei mit Texteditor oder Tabellenkalkulation weiterverarbeiten.

#### **Nachbearbeitung mit Qreview**

Siehe Qreview Anleitung.

#### 8 Messdaten nachbearbeiten

#### 8.1 Speichern der Daten auf dem PDA

Im Ordner *QlinerData* sind alle Daten Ihrer Messungen auf Ihrem PDA gespeichert. Den Speicherort dieses Ordners geben Sie in *Konfiguration > Allgemeine Einstellungen* an (siehe Kapitel 4.3.1). Diesen Ordner können Sie wie folgt aufrufen

Tippen Sie links oben auf das Windows-Logo, dann auf File Explorer.

Im *QlinerData*-Ordner sind pro *Messstelle* 2 Dateien angelegt (*Messstelle* steht für den von Ihnen bei Messstelle eingetragenen Namen):

Messstelle.CFG
 Ordner Messstelle
 Verticals.DAT
 RawVerticals.DAT
 Messstelle.txt
 Einstellungen Ihrer Messstelle
 Daten der Messung
 Verarbeitete, gemittelte Daten
 Einzelne Messergebnisse, falls gewählt bei Konfiguration > Allgemeine Einstellungen (siehe Kapitel 4.3.1)
 Text-Datei (.txt Format) der Messdaten, falls gewählt bei Werkzeuge > Daten in Text-Datei umwandeln (siehe Kapitel 4.3.3)

#### 8.2 Speichern der Daten als Text-Datei auf dem PDA

Sie können die gespeicherten Daten Ihrer Messstelle, zur Weiterverarbeitung am PC, in eine Text-Datei (.txt Format) umwandeln. Diese Datei kann mit einem Standard-Texteditor angezeigt oder in eine Tabellenkalkulation importiert werden.

#### So erzeugen Sie eine Text-Datei

- Tippen Sie auf Werkzeuge > Daten in Text-Datei umwandeln aus der Menüleiste.
- Wählen Sie den Speicherort.
- Wählen Sie die Messstelle.
- Bestätigen Sie zwei Mal mit OK.
- Die Text-Datei (.txt Format) ist nun im Ordner Messstelle auf dem PDA gespeichert.
- Kopieren Sie die Datei wie in Kapitel 8.3 beschrieben auf Ihren PC.

#### 8.2.1 Inhalt der Text-Datei

Abb. 41: Erster Teil der Text-Datei mit den allgemeinen Einstellungen der Messung.

```
Date: 01/01/2000 Start_Time: 00:32:42 End_Time: 00:52:43
Sensor_SN: 0
Software_V: 313
File: Built-in Storage\QLinerData\ILLER KEMPTEN OTT(2)\Verticals.dat
Made_by: MS
Units: Metric
Cellsize: 0.15
Blanking: 0.05
Immersion: 0.04
Nr.of_Cells: 20
Measure_time: 30
Spacing: 0.70
USe_Beam_3: Yes
Upstream_water_level: 0.00
Downstream_water_level: 0.00
Control_Text: UNSP
NOTES
END NOTES
```

Der erste Teil der Datei enthält die allgemeinen Einstellungen der Messung.

Abb. 42: Der zweite Teil der Text-Datei mit der Übersicht *Summary* über die Gesamtmessung.

```
------SUMMARY------

Edge_1: 0.00

Edge_1_factor: 0.70

Edge_2: 19.20

Edge_2_Depth: 0.70

Edge_2_Factor: 0.70

Position 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 14.600

Vertical 0 1 2 3 4 5 6 7

Mean_vel. 0.847 1.538 1.587 1.605 1.575 1.589 1.293 1.266

Depth 2.360 2.370 1.990 1.830 1.560 1.360 1.120 1.150

Q 3.997 7.289 6.317 5.875 4.915 4.322 1.883 3.787

Edge_Q 0.000 1.427
```

Der zweite Teil enthält eine Übersicht (Summary) über die Gesamtmessung nach Lotrechten sortiert.

► Position	Abstand der Lotrechten vom Referenzpunkt
▶ Vertical	Nummer der Lotrechten sortiert nach İhrer Position auf dem Messquerschnitt
Mean Vel.	Mittlere Geschwindigkeit in dieser Lotrechten
▶ Depth	Tiefe an dieser Position
▶ Q	Für diesen Abschnitt berechneter Abfluss
► Edge Q	Für den Abschnitt zwischen den Flussufern und der nächstgelegenen Lotrechten berechneter Abfluss
Total Q	Gesamtabfluss und dessen Standardabweichung

Abb. 43: Text-Datei Abschnitt Details.

	DETAILS	5							
Start_Date,	/Time: 01	L/01/2000	00:32:4	12					
Temp(°Ċ) Roll STDRoll Pitch	2.36 0.07 1419.31 3.50 2.12 1.12 0.01	4.00 95 20 11 12.60 183.11 1.76 2.37 0.00 1420.01 3.65 1.62 0.42 6.19	181.63 0.90 1.99 0.01 1421.33 3.93 1.60 0.17 5.27	0.85 1.83 0.00 1421.50 3.98 1.76 0.30 4.93	3.99 1.82 0.26 5.04	180.69 0.67 1.36 0.00 1421.60 4.00 1.67 0.30 5.71	1093 20 5 12.59 178.06 1.10 0.00 1421.60 4.01 1.80 0.26 4.33	177.02 0.93 1.15 0.00 1421.70 4.02 1.54 0.32 3.22	
STDPitch CellSize STDMeanV	0.49 0.1541 0.03	0.33 0.1541 0.02	0.24 0.1541 0.02		0.20 0.1541 0.02		0.43 0.1541 0.03	0.29 0.1541 0.02	

Der Abschnitt *Details* enthält alle Daten, die für jede einzelne Lotrechte aufgezeichnet wurden.

<ul><li>Time(s)</li><li>NrCells</li><li>GoodCells</li></ul>	[s]	Zeit in Sekunden ab dem Beginn der Messung Anzahl der gemessenen Zellen in dieser Lotrechten Anzahl der Zellen, die zur Berechnung verwendet werden
Battery	[V]	Akkuspannung im Qliner 2
► Heading	[2]	Kompasskurs des Qliner 2
0		Beträgt dieser Wert 0, war der Kompass nicht aktiviert.
STDHeading		Standardabweichung des Kurses
▶ Depth	[m]	Tatsächliche Wassertiefe (gemessene Tiefe + Immersion depth/Eintauchtiefe)
STDDepth		Standardabweichung der Tiefenmessung
SoundSpd.	[m/s]	Geschwindigkeit des Schalls im Wasser
► Temp.	[ <u>°</u> C]	Temperatur des Wassers
Roll <sup>'</sup> , Pitch	[º]	Rollen und Neigung des Qliner 2, gemittelt über die
		Gesamtmessdauer
► STDRoll, STDF	Pitch	Standardabweichung bei Rollen und Neigung
CellSize		Tatsächliche Größe der Messzellen
STDMeanV		Standardabweichung der durchschnittlichen Geschwindigkeit


Abb. 44: Text-Datei mit den Geschwindigkeiten der einzelnen Lotrechten.

vertical	0	1	2	3	4	5	6	7			
Vx_1 Vx_2 Vx_3	0.470 0.698 0.843	1.795 1.733 1.721	1.833 1.751 1.799	1.934 1.905 1.918	1.887 1.819 1.770	1.869 1.832 1.840	1.661 1.502 1.424	1.567 1.508 1.418	Depth 0.24 0.40 0.55	MeanV 1.627 1.593 1.592	0.483 0.390 0.354
SS1_1 SS1_2 SS1_3	153 147 139	132 124 117	136 129 124	138 132 126	138 131 125	140 133 128	141 135 130	140 134 129	0.24 0.40 0.55		
SS2_1 SS2_2 SS2_3	153 147 140	133 124 117	137 129 124	139 133 126	138 131 125	140 134 128	142 136 130	141 135 130	0.24 0.40 0.55		
Vx3_1 Vx3_2 Vx3_3	0.747 0.332 0.365	1.642 1.558 1.636	1.731 1.639 1.745	1.691 1.730 1.724	1.557 1.739 1.759	1.499 1.684 1.757	-0.111 1.431 1.562	1.398 1.368 1.388	0.12 0.15 0.20	1.235 1.492 1.527	0.466 0.473 0.446
SS3_1 SS3_2 SS3_3	154 149 142	135 126 119	136 128 122	139 133 127	137 131 124	140 134 129	139 135 130	139 133 128	0.11 0.15 0.20		

Der letzte Teil der Datei enthält die in jeder Lotrechten tatsächlich gemessenen Geschwindigkeiten und Signalstärken.

Vx Geschwindigkeit des Wassers berechnet aus ► Vx-\_1.. Schallstrahl 1 und 2 - Vx positiv Strömung auf Qliner 2 zu - Vx negativ Strömung weg vom Qliner 2 - 01... Zelle in der gemessen wurde Signalstärke ► SS1-\_1.. Schallstrahl 1 - S1 - S2 Schallstrahl 2 - *S3* Schallstrahl 3 - 01... Zelle in der gemessen wurde ► Vx3-\_1.. Vx3 Geschwindigkeit gemessen durch Schallstrahl 3 - 01... Zelle in der gemessen wurde rechte Spalte Abstand vom Mittelpunkt der Zelle zur Wasseroberfläche Depth - MeanV durchschnittliche Geschwindigkeit - STD Standardabweichung

Abb. 45: Schallstrahlen des Qliner 2.



Schallstrahl 1 und 2 berechnen die Geschwindigkeit und werden alternativ zur Tiefenmessung herangezogen.

Schallstrahl 3 misst die Geschwindigkeit im oberflächennahen Bereich (eindimensional).

Schallstrahl 4 misst die Tiefe.

## 8.3 Übertragen der Daten vom PDA zum PC

Hardwarevoraussetzung: Aktueller Standard PC mit USB-Schnittstelle Softwarevoraussetzung: Betriebssystem PC: Microsoft Windows XP oder Microsoft Windows Vista, ActiveSync (ist auf der CD-ROM im Lieferumfang enthalten) Betriebssystem PDA: Windows Mobile 6 Classic.

- Vergewissern Sie sich, dass ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist.
- Öffnen Sie *ActiveSync* auf Ihrem PC.
- PDA und PC mit USB Kabel verbinden.
- PDA einschalten.
- ActiveSync zeigt nun eine aktive Verbindung zwischen PDA und PC an.
- Klicken Sie in ActiveSync auf Durchsuchen.
- Wählen Sie den Speicherort des *QlinerData-*Ordners, wie Sie ihn in *Konfiguration > Allgemeine Einstellungen* festgelegt haben.
- Kopieren Sie nun mit Hilfe von ActiveSync die Messdaten auf Ihren PC. Wählen Sie entweder den gesamten Ordner QlinerData oder nur eine bestimmte Messung, d.h. die Datei Messstelle.CFG und den dazugehörigen Ordner Messstelle (Messstelle steht für den von Ihnen bei Messstelle eingetragenen Namen).



#### Hinweis

▶ Beachten Sie bitte, dass die Dateien Verticals.DAT bzw. RawVerticals.DAT der verschiedenen Messungen, sich nur durch ihren Speicherort im entsprechenden Ordner Messstelle unterscheiden, nicht aber durch ihren Namen.

#### 8.4 Löschen der Daten vom PDA

- Stellen Sie wie oben beschrieben eine Verbindung zwischen Ihrem PDA und PC mit ActiveSync her.
- Klicken Sie in ActiveSync auf Durchsuchen.
- Wählen Sie den Speicherort des *QlinerData*-Ordners wie Sie ihn in *Konfiguration > Allgemeine Einstellungen* festgelegt haben.
- Löschen Sie nun im ActiveSync Fenster die kopierten und nicht mehr benötigten

  Daten

#### 8.5 Nachbearbeitung mit OTT Qreview PC Software

Eine ausführliche Weiter- und Nachbearbeitung aller, mit dem Qliner 2 gesammelten Daten, ermöglicht Ihnen die OTT Qreview Software, die im Lieferumfang enthalten ist.

■ Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der Qreview Software.

# 9 Fehlermeldungen / Fehlerbehebung

**Signaltöne** – Beginn einer Messung

- Verbleibende 10 Sekunden einer Messung

Ende einer Messung

## Warnmeldungen

Verbinden erfolglos
 Fehlgeschlagene Messung
 Taste Verbinden rot hinterlegt
 Warnton, Hintergrund gelb hinterlegt

Erste Tiefenmessung fehlgeschlagen Hintergrund rot hinterlegt

► Kein Datenempfang > 4 Sekunden Warnton, Hintergrund rot hinterlegt

## 9.1 Fehlerbehebung der Bluetooth-Verbindung

## Bluetooth-Verbindung wird nicht hergestellt

- Der Bluetooth-Transceiver stellt die Verbindung nur zu einem voreingestellten Qliner 2 her. Sie k\u00f6nnen deshalb die Transceiver verschiedener Systeme nicht wechseln.
- Es können Probleme entstehen, wenn sich andere Bluetooth-Geräte (z.B. Mobiltelefone, schnurlose Kopfhörer, andere PDAs) in der Nähe befinden.
- Bei einer Entfernung zwischen PDA und Qliner 2 von mehr als 30 m sollte auf eine direkte Sichtverbindung zwischen den beiden Komponenten geachtet werden
- ► Ein zu niedriger Ladezustand des Akkus im PDA oder im Qliner 2 kann die Verbindung beeinträchtigen.

## Versuch des Verbindungsaufbaus schlägt sofort fehl

Der serielle Anschluss reagiert nicht, weil er:

- Von einem anderen Programm benutzt wird:
  - schließen Sie dieses.
- Nach einem Systemabsturz nicht aktiviert wurde:
  - führen Sie einen Reset des PDA durch. (Power/ON-Taste 10 Sek. gedrückt halten.)

## Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen

Prüfen Sie die Einstellungen für die Abfallzeit bei Konfiguration > Kommunikation und erhöhen Sie diese von Short auf Medium oder Long. Es wird empfohlen die Abfallzeit auf Long zu setzen.

Sie können eingeben nach wie viel Minuten Ihr PDA den Ruhezustand aktivieren soll, um Akkustrom zu sparen.

lst dieser Wert zu niedrig gewählt (z.B. 1 bis 2 Minuten), kann es passieren, dass während des Bewegens des Qliner 2 der PDA in den Ruhezustand geht und dadurch die Verbindung zum Qliner 2 unterbrochen wird.

Setzen Sie die Zeit bis zum Aktivieren des Ruhezustands Ihres PDA höher. Lesen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung des PDA.

## 9.2 Fehlerbehebung bei der Messung

## Keine Daten für die Wassertiefe

- Achten Sie darauf, dass der Qliner 2 möglichst ruhig im Wasser liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maximaltiefe korrekt eingestellt ist. Ist die tatsächliche Tiefe größer, als die eingestellte Maximaltiefe, schlägt die Messung fehl

## Unregelmäßige Geschwindigkeitsdaten

- Die Werte für die Geschwindigkeit sinken plötzlich ab → integrierter Sensor ist durch Wasserpflanzen oder Ähnliches verschmutzt:
  - Reinigen Sie den Sensor.

#### Hinweis

Die Sensoren müssen sich während der gesamten Messung unterhalb der Wasseroberfläche befinden, sonst kann die Messung verfälscht werden.

# 10 Wartung

Der OTT Qliner 2 ist weitgehend wartungsfrei. Es sind keine Einstell- oder Kalibrierarbeiten notwendig. Ebenso sind keine zyklisch zu tauschenden Teile vorhanden

- Schalten Sie den Qliner 2 nach der Messung durch drücken (5 Sekunden) auf "ON/OFF" auf dem Bediendisplay aus.
- Reinigen Sie den Qliner 2 Katamaran und den integrierten Strömungssensor nach jeder Messung mit sauberem Wasser.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Qliner 2 nie in nassem oder feuchtem Zustand verpacken.

# 11 Instandsetzung

- Prüfen Sie bei einer Gerätefehlfunktion anhand des Kapitels 9, Störungssuche/Fehlerbehebung ob Sie den Fehler selbst beheben können.
- Kontaktieren Sie im Fall eines Gerätedefektes bitte das Repaircenter der Firma OTT:

OTT Hydromet GmbH
Repaircenter
Ludwigstraße 16
87437 Kempten · Deutschland
Telefon +49 831 5617-433
Telefax +49 831 5617-439
repair@ott.com

**Achtung:** Lassen Sie einen defekten OTT Qliner 2 nur durch das Repaircenter der Firma OTT überprüfen und instand setzen! Führen Sie keinesfalls selbst Reparaturen durch! Bei eigenhändigen Reparaturen oder Reparaturversuchen verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.

# 12 Hinweise zum Entsorgen von Altgeräten



## Innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union

In Übereinstimmung mit dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG; nationale Umsetzung der EU Richtlinie 2002/96/EG) nimmt OTT in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Altgeräte zurück und entsorgt sie sachgerecht. Die hiervon betroffenen Geräte sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Für weitere Informationen zum Rücknahmeverfahren kontaktieren Sie bitte die Abteilung Logistik der Firma OTT:

OTT Hydromet GmbH Abteilung Logistik Ludwigstraße 16 87437 Kempten · Deutschland Telefon +49 831 5617-170 Telefax +49 831 5617-179 logistik@ott.com

## Für alle anderen Staaten

- Entsorgen Sie den OTT Qliner 2 nach der Außerbetriebnahme sachgerecht.
- Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung von elektronischen Geräten!
- Den OTT Qliner 2 keinesfalls in den gewöhnlichen Hausmüll geben!

#### **Verwendete Materialien**

siehe Kapitel 13, Technische Daten

## 13 Technische Daten

Messung	der	Fließgesc	hwind	iakeit
Messuig	uci	I lichdear	HAMILIA	IGKEII

Wandlerfrequenz 2,0 MHz 1,0 MHz 20 m Maximale Reichweite (Wassertiefe) 1) 10 m Größe der Messzelle 0,3 ... 4 m 0,1 ... 2 m Blanking (minimum) 0,2 m0,05 m Erforderliche Wassertiefe (minimum) 1,20 m  $0,35 \, m$ Anzahl Messzellen (maximal)

Messbereich Standard Maximal Genauigkeit

Maximale Messfrequenz **Temperatursensor** 

Messbereich Genauigkeit/Auflösung **Software Qliner PDA** 

Mobiles Gerät

Funktionen

Software Qreview für PC 2)

#### **Datenfunk**

Frequenz Тур Reichweite

#### **Pocket PC**

Тур

Schutzklasse Akku Тур

Spannung/Kapazität Betriebsdauer

# Katamarankörper

Material Größe (L x B x H) Gewicht

# Einsatzbedingungen für **Umgebung**

Wassertemperatur Betriebstemperatur Qliner 2 System Lagertemperatur Qliner 2 System Schock- und Vibrationsbeständigkeit: Schutzklasse

Katamaran

Drehverschluss

 $\pm 10 \text{ m/s}$ ±1 % vom gemessenen Wert ±0,5 cm/s 1 Hz

-4 ... +40 °C 0,1 °C/0,01 °C

Windows Mobile

Messung planen, Datenübertragung, Datenkonvertierung in ASCII-Format, online Messbetrieb und Datenvisualisierung

Datennachbearbeitung, Speicherung, Export

2,4 GHz Bluetooth Class 1

in Längsachse des Qliner 2:

50 - 70 m

in Querachse des Qliner 2:

100 - 200 m

Trimble® Nomad® mit nachgerüsteter Bluetooth-Antenne

IP 65

Bleiakku, 4 Ah 12 VDC

typ. 1 Tag Feldeinsatz

Glasfiber

957 x 482 x 255 mm ca. 11,5 kg (inklusive Akku)

0 °C ... +40 °C −10 °C ... +60 °C -20 °C ... +70 °C

DIN ISO 2206/DIN ISO 2248

IP 68 (Eintauchtiefe max. 25 cm, Eintauchdauer kontinuierlich)

IP 67

<sup>40</sup> ±5 m/s

<sup>1)</sup> abhängig von den Gewässereigenschaften

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Betriebssystem Microsoft Windows

# 14 Bestellnummern

➤ OTT Qliner 2 r	<ul> <li>mobiles Durchflussmesssystem</li> <li>mit Trimble® Nomad® PDA</li> <li>Variante R-1 mit integriertem Doppler Strömungssensor Wandlerfrequenz 1 MHz</li> <li>Variante R-2 mit integriertem Doppler Strömungssensor Wandlerfrequenz 2 MHz</li> </ul>	22.405.001.2.0
<b>► Zubehör</b>	<b>Akku Powerfit mit Kabel</b> für Qliner 2 mit integrierter Sicherung 3 A	22.405.011.9.2
	Ersatzakku 5200 mAh 3,8 V für Trimble® Nomad® PDA	97.820.018.9.5
	<b>Delux Tragetasche mit Gürtel</b> für Trimble® Nomad® PDA	99.960.005.9.5
	Handtrageschlaufe für Trimble® Nomad® PDA	99.960.006.9.5
	<b>Bedienstift</b> für Trimble® Nomad® PDA	99.960.007.9.5
	<b>USB-Kabel</b> Typ A auf Mini B 1,8 m	97.120.388.9.5
	Flechtschnur Ø 4 mm Länge 30 m	99.000.056.9.5
	Karabinerhaken 55 x 30 x 6 mm	99.000.103.9.5
	Kunststofftrommel	99.320.001.9.5
	Maßband Fiberglas	99.960.004.9.5
	<b>Belastungsgewicht</b> 2 x 600 g	22.405.013.4.2
	Haken für OTT Mittelstück	22.405.010.9.2
<b>►</b> Ersatzteile	<b>Ladegerät</b> für Qliner 2 Akku	97.850.031.9.5
	<b>Drehverschluss</b> für Qliner 2 Katamaran	22.405.416.9.5
	PDA Trimble® Nomad® incl. Bluetoothmodul und Antenne	22.405.012.9.2
	Steckernetzteil 100 - 240 V Europa für Trimble® Nomad® PDA	97.850.032.9.5
	Antenne 2,4 GHz 78 mm für Trimble® Nomad® PDA	auf Anfrage
	<b>Transportkoffer</b> mit Einsatz	22.405.411.9.5

# **Anhang A - Kompass**

## Arbeitsweise des Kompasses

Idealisiert verläuft Ihr Messquerschnitt rechtwinklig zur Fließrichtung des Gewässers. Der Qliner 2 richtet sich immer in Fließrichtung aus. Der Kompass gibt die Lage des Qliner 2 in Bezug zur Nordrichtung an. Die strömungsbedingten Abweichungen des Qliner 2 von der lotrechten Ausrichtung zum Messquerschnitt kann die Software in die Berechnung aufnehmen. Dazu müssen Sie die Lage des Messquerschnitts in Bezug zur Nordrichtung in die Software eingeben (siehe Kapitel 5.2.2).

Abb. 46: Idealisierte Messsituation.





Abb. 47 Strömungsbedingte Abweichung wird von der Software, bei aktiviertem Kompass, in die Berechnung mit einbezo-



## So bestimmen Sie die Lage des Messquerschnitts

- Nehmen Sie den Qliner 2 wie in Kapitel 4 und 5 beschrieben in Betrieb.
- Positionieren Sie den Qliner 2 an einer Stelle des Gewässers, an der die Strömung ruhig und augenscheinlich rechtwinklig zu Ihrem Messquerschnitt verläuft.
- Starten Sie den Testmodus (siehe Kapitel 6.1).
- Lesen Sie auf dem Hauptfenster die Zahl Kompasskurs ab.
- Den Wert für die Lage des Messquerschnitts (*Kurs Messstrecke*) errechnen Sie wie folgt:

CC = Kompasskurs des Qliner 2

- $CC < 270^{\circ}$   $\rightarrow$  Kurs Messstrecke =  $CC + 90^{\circ}$   $CC > 270^{\circ}$   $\rightarrow$  Kurs Messstrecke =  $CC 270^{\circ}$
- Aktivieren Sie den Kompass (Konfiguration > Allgemeine Einstellungen > Benutze Kompass).
- Tragen Sie den errechneten Wert ein: Einstellen > Messstelle > Kurs Messstrecke.

# Anhang B - Qliner Software auf PDA installieren

Hardwarevoraussetzung: Aktueller Standard PC mit USB-Schnittstelle Softwarevoraussetzung: Betriebssystem PC: Microsoft Windows XP oder Microsoft Windows Vista, ActiveSync (ist auf der CD-ROM im Lieferumfang enthalten), Qliner CD-ROM Betriebssystem PDA: Windows Mobile 6 Classic.

- ▶ Bitte beachten Sie die *Readme*-Datei der Software!
- Legen Sie die Qliner CD-ROM in Ihren PC ein.
- Vergewissern Sie sich, daß ActiveSync auf Ihrem PC installiert ist.
- Öffnen Sie ActiveSync auf Ihrem PC.
- Verbinden Sie Ihren PDA und PC mit dem USB Kabel.
- Schalten Sie den PDA ein.

#### PC:

- ActiveSync zeigt nun eine aktive Verbindung zwischen PDA und PC an.
- Klicken Sie in ActiveSync auf Durchsuchen.
- Legen Sie in ActiveSync einen Ordner für Ihre Qliner PDA Software an, z.B. in My Device > Program Files.
- Kopieren Sie die Datei xx\_Qliner.CAB von Ihrem PC in diesen Ordner (xx zeigt die Sprache an: NL - Niederländisch (Flämisch), ES - Spanisch, EN - Englisch, FR - Französisch, DE - Deutsch).

# PDA:

- Klicken Sie auf das Windows Logo oben links und dann im Start-Menü auf File Explorer.
- Gehen Sie zu Ihrem neu erstellten Ordner, z.B. in My Device > Program Files.
- Durch Tippen auf die xx\_Qliner.CAB Datei installiert sich das Programm nun selbstständig.
- Nach abgeschlossener Installation ist die Qliner PDA Software im Menü Start unter Programs einsatzbereit.

#### Hinweis

Verfügbare Updates finden Sie unter www.ott.com im Bereich myOTT.






# **Anhang C - Messprinzip**

#### **Der Dopplereffekt**

Akustische Doppler Strömungsmessgeräte bedienen sich eines einfachen physikalischen Messprinzips – des Dopplereffektes. Dieser beschreibt die Veränderung der Wellenlänge einer Schall- oder elektromagnetischen Welle für den Fall, dass sich Quelle und Empfänger der Wellen relativ zueinander bewegen. Jeder kann dieses Phänomen beim Vorüberfahren eines Einsatzfahrzeuges mit Martinshorn selbst beobachten. Solange sich das Fahrzeug nähert, ist der wahrgenommene Ton höher, wenn es sich entfernt, wird er tiefer. Die Änderung der Frequenz ist proportional der Geschwindigkeit des Fahrzeuges.

Abb. 49: Dopplereffekt – Veränderung der Wellenlänge bei Bewegung von Quelle und Empfänger relativ zueinander.




# Geschwindigkeitsmessung nach dem Doppler-Prinzip mit dem OTT Qliner 2

Der OTT Qliner 2 benutzt den Dopplereffekt, um das vertikale Geschwindigkeitsprofil (Fließgeschwindigkeit in einzelnen, untereinander liegenden Messzellen) der Messlotrechten zu messen. Die von den Ultraschallwandlern des Sensors ausgesendeten Schallimpulse, werden an den bewegten Partikeln im Wasser (z.B. Plankton, Luftblasen etc.) reflektiert. Unter der Annahme, dass sich die Partikel mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen wie die Strömung, in der sie sich befinden, lässt sich letztendlich über die gemessene Frequenzverschiebung die Fließgeschwindigkeit bestimmen.

Aufgrund der unregelmäßigen Partikelformen wird gemeinhin nur ein geringer Teil der Ultraschallenergie zum Sender reflektiert. Die restliche Energie wird gestreut bzw. absorbiert. Reflexion, Absorption und Streuung sind ein, über die gesamte Wassersäule vorherrschender, kontinuierlicher Prozess. Dies führt dazu, dass das Signal während seiner Ausbreitung im Wasser mehr und mehr abgeschwächt wird. An einem bestimmten Punkt ist die reflektierte Energie nicht mehr ausreichend, um zum Wandler zurückzukehren. Der Einsatzbereich des Doppler–Sensors unterliegt somit natürlichen Grenzen. Diese werden vor allem durch die Wandlerfrequenz und den Schwebstoffgehalt definiert.

Abb. 50: Aussendung und Empfang von Schallstrahlen durch den Sensor.



- 1. Der Sensor sendet einen Schallimpuls
- 2. Die Partikel reflektieren den Schallimpuls
- 3. Der Sensor empfängt die Reflexion und misst die Frequenz des reflektierten Impulses

Der Sensor des OTT Qliner 2 arbeitet, je nach Ausstattung mit 1 MHz oder 2 MHz Wandlern. Nach dem Senden des Ultraschallimpulses schaltet der Sensor auf Empfang und beginnt mit der Auswertung der zurückkehrenden Echosignale. Während sich der Schall durch das Wasser ausbreitet, erzeugt jede Schicht ihre eigenen Echos. Am Ende treffen Signalreflexionen aus allen Tiefen als ein Signalgemisch beim Wandler ein. Um die einzelnen Reflexionen räumlich zuordnen zu können, arbeitet der Sensor mit so genannten Zeitfenstern. Eine konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls im Wasser vorausgesetzt, können so die Laufzeiten voraus berechnet werden, welche ein reflektiertes Echo aus einer bestimmten Entfernung vom Partikel bis zum Wandler benötigt. Mit dieser Methode ist es möglich, die eintreffenden Signalechos festen Ortsbereichen zuzuordnen (Messzellen).

Die notwendige Zeit zum Abklingen der Wandlerschwingungen zwischen Sendeund Empfangsvorgang bedingt einen minimalen Bereich, aus dem Signale nicht ausgewertet werden können. Man bezeichnet diesen als Blanking (Abstand Wandler zum Beginn der ersten Messzelle). Seine Größe ist abhängig von der Wandlerfrequenz.

# Anhang D - Abflussmessung

## **Allgemein**


Die Begriffe Durchfluss und Abfluss werden in der Praxis häufig synonym verwendet. Unter Abfluss versteht man das Wasservolumen aus einem Einzugsgebiet, das den Abflussquerschnitt in der Zeiteinheit durchfließt (DIN 4049 Teil 1). Er wird üblicherweise in m³/s bzw. l/s angegeben und ergibt sich als Produkt aus der mittleren Querschnittsgeschwindigkeit und dem durchströmten Abflussquerschnitt. Kann der Messstelle kein Einzugsgebiet zugeordnet werden, so spricht man von einer Durchflussmessung (z.B. Durchfluss in Schifffahrtskanälen, im Tidefluss etc.).

## **Abflussmessung OTT Qliner 2**

Die Abflussmessung mit dem OTT Qliner 2 erfolgt nach dem klassischen Lotrechtenverfahren. Dabei wird der Abflussquerschnitt unter Berücksichtigung der Gewässergeometrie in eine Vielzahl von Messlotrechten eingeteilt. Anzahl und Lage der Lotrechten sind durch den Anwender unter Berücksichtigung der Querschnittsgeometrie vor Messbeginn festzulegen.

An jeder Messlotrechten erfasst der OTT Qliner 2 automatisch die Wassertiefe und abhängig von dieser die Fließgeschwindigkeit in einer oder mehreren untereinander angeordneten Messzellen (Profiling). Alle gemessenen Daten werden anschließend benutzt, um mit Hilfe mathematischer Verfahren die mittlere Fließgeschwindigkeit der Messlotrechten, sowie den gemäß EN ISO 748 (Midsection – Methode) definierten Teilabfluss eines Abflusssegmentes zu berechnen. Der Gesamtabfluss ergibt sich nach Beendigung der Messung aller Lotrechten durch Addition aller Teilabflüsse.

Abb. 51: Unterteilung des Messquerschnitts in Vertikale (Lotrechte) und Horizontale Ebenen (Zellen).




# **Abflussberechnung**

Der OTT Qliner 2 berechnet den Abfluss nach der Mid-Section Methode (Querschnittsmittenverfahren) entsprechend EN ISO 748.

Beim Querschnittsmittenverfahren wird der Messquerschnitt in einzelne Segmente eingeteilt. Die Breite des Einzelsegmentes wird durch den jeweils halben Abstand zu den benachbarten Lotrechten bestimmt. Aus diesem Grund sollten die jeweils erste und letzte Messlotrechte bei der Anwendung dieses Verfahrens so dicht als möglich an den Ufern liegen.

Abb. 52: Abflussberechnung für ein einzelnes Segment.




$$q_3 = v_{m3} \cdot \left( \frac{(b_3 - b_2) + (b_4 - b_3)}{2} \right) \cdot h_3$$

Die vorstehende Gleichung beschreibt die Abflussberechnung für ein einzelnes Segment. Der Gesamtabfluss ergibt sich aus der Summe der Teilabflüsse aller Segmente.

# Berücksichtigung senkrechter Ufer

Die Berücksichtigung des Abflussanteiles der Randbereiche bei senkrechten Uferwänden erfolgt entsprechend Abbildung 53.

Abb. 53: Abflussberechnung bei senkrechten Uferwänden.



$$q_{R} = \left(h_{1} \cdot \frac{(b_{2} - b_{1})}{2}\right) \cdot K_{R} \cdot v_{m2}$$

K<sub>R</sub>: Randfaktor zur Berücksichtigung der Rauhigkeit der Uferwand. Der Randfaktor ist abhängig von der Beschaffenheit des Ufers einzugeben.

Als Richtwerte gelten:

Ufercharakteristik	$K_R$
Glattes Ufer ohne Bewuchs (z.B. Beton, Stahl, Zementputz)	0,8 – 0,9
Ziegelmauerwerk mit Bewuchs	0,7
Raue Wände mit starkem Bewuchs	0,6 - 0,5





# Konformitätserklärung **Declaration of Conformity** Declaration de Conformité

Wir/ We/ Nous Anschrift/ Address/ Adresse OTT Hydromet GmbH Ludwigstraße 16

D-87437 Kempten

erklären, dass das Produkt/ declare that the product/ declarons que le produit

Bezeichnung/Name/Nom

**OTT Oliner 2** 

Artikel- Nr./ Article No./ No. d' Article 22.405.001.2.0

mit den Anforderungen der Normen übereinstimmt./ fulfills the requirements of the standard./ satisfait aux exigences des normes.

EG (2004/108/EG):

Ort und Datum der Ausstellung/ Place and Date of Issue/ Lieu et date d' établissement

Name und Unterschrift des Befugten/ Name and Signature of authorized person/ Nom et signature de la personne autorisée

Dr. Anton Felder (CEO)

OTT Hydromet GmbH Postfach 21 40 · 87411 Kempten Ludwigstraße 16 · 87437 Kempten Tel: · 449 831 5617-0 Fax: +449 831 56 17-209 info@ott.com www.ott.com

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Anton Felder, Jörg Mayer, Ronald Marcel Peters Sitz der Ges.: Kempten  $\cdot$  Registergericht Kempten HRB 7687  $\cdot$  USt.-ID.-Nr. DE 258 217 067  $\cdot$  Steuer-Nr. 127/134/80337 WEEE-Registrierungs-Nummer: 49590817

 $\textbf{Deutsche Bank AG M\"{u}nchen} \cdot \textbf{BLZ} \ 700 \ 700 \ 10 \cdot \textbf{Kto.} \ \textbf{Nr.} \ 409 \ 0304 \ 00 \cdot \textbf{BIC:} \ \textbf{DEUTDEMMXXX} \cdot \textbf{IBAN:} \ \textbf{DE96} \ 7007 \ 0010 \ 0409 \ 0304 \ 00$ 

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe "www.ott.com/AGB")
All business transactions shall be subject to our General Terms and Conditions (see "www.ott.com/GTC")

# **OTT Hydromet GmbH**

Ludwigstraße 16 87437 Kempten · Deutschland Telefon +49 831 5617-0 Telefax +49 831 5617-209

 $info@ott.com \cdot www.ott.com$