


OTT TRH

Humidity sensor: measurement accuracy curve over the measurement range in dependence of temperature

Luftfeuchtesensor: Verlauf der Messgenauigkeit über den Messbereich in Abhängigkeit von der Temperatur



- bei | at 25 °C
- +10 ... +40 °C
- -10 ... +60 °C
- -30 ... +80 °C